

BUAP moderniza instalaciones del Hospital Universitario de Puebla

El Ciudadano · 6 de septiembre de 2021

El nosocomio ahora cuenta con habitaciones privadas y salas con dos y cuatro camas con servicios hidrosanitarios completos, entre otras mejoras



En los últimos años, la **BUAP ha centrado sus esfuerzos en preservar la salud de las y los universitarios**. Muestra de ello es **la dignificación de espacios y los avances significativos** que se han realizado en infraestructura y en la adquisición de equipo médico **para el Hospital Universitario de Puebla (HUP)**.

A esta modernización se suman **nueve habitaciones privadas, salas con dos y cuatro camas con servicios hidrosanitarios completos; jefatura médica de servicio, residencia para mujeres y hombres, así como un aula de docencia** para actividad académica y revisión de casos clínicos en beneficio de 23 residentes.

El Servicio Especializado de Medicina Interna, que entregó el rector Alfonso Esparza Ortiz para **mejorar la atención de derechohabientes y población en general**, se diseñó de acuerdo con la norma NOM-016-SSA3-2012 de infraestructura hospitalaria.

Ante las nuevas variantes del SARS-CoV-2, especialistas de la salud de la BUAP enfocan sus esfuerzos en las áreas médicas, nutrición y rehabilitación. #ServirAPuebla #BUAPLaUniversidadDeTodos <https://t.co/ko4tGix2ps> [pic.twitter.com/ocVuueevxR](https://twitter.com/ocVuueevxR)

— BUAP (@BUAPoficial) September 6, 2021

Modernización necesaria

En el recorrido, Esparza corroboró las **adecuaciones tecnológicas realizadas a este servicio médico**, entre las cuales destaca un **sistema de llamada para ser utilizado por los pacientes**, para que en caso de emergencia la señal llegue a la central de enfermeras y se agilice la atención oportuna.

Además, la **instalación de iluminación de toda el área cuenta con tecnología LED**, que supera lo indicado en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012.

Puedes leer: [En la BUAP, ¿todo marcha bien?](#)

Este servicio médico, ubicado en el primer piso del edificio de oncología del HUP, también **dispone de un aislado con baño completo, tres semi-aislados, central y jefatura de enfermeras, espacio para la preparación de medicamentos**, servicios sanitarios para enfermeras, dos roperías, dos sépticos y Área de Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos (RPBI).

Nuevo sistema hídrico

Por otra parte, **se establecieron en el HUP tres sistemas de agua caliente para un total de 85 regaderas** en las áreas de hospitalización y rehabilitación médica.

El primer sistema es para 60 regaderas, se ubica en el cuarto de máquinas del hospital y da servicio a la torre hospitalaria; **el segundo sistema es para 21 regaderas, se localiza en el área de servicio del edificio de oncología** y da servicio al área de Medicina Interna; y **el tercer sistema es para cuatro regaderas situado en el cuarto de máquinas del área de rehabilitación médica** y da servicio a esta área.

Te puede interesar: [Ya sólo quedan tres aspirantes a la rectoría de la BUAP](#)

Los tres sistemas cuentan con recirculación de agua caliente para ahorrar cerca de 12 mil galones de líquido por año por cada regadera, eliminando el desperdicio que ocurre cuando los ocupantes abren el mono-mando y tienen que esperar hasta media hora a que la temperatura se eleve.

A través de estas acciones, **se aprecia un avance sin precedente en la atención médica y adecuación de estos espacios del Hospital Universitario de Puebla**, en beneficio de sus derechohabientes y de la población en general.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

➡ bit.ly/2T7KNTl

 elciudadano.com

Fuente: El Ciudadano