Drenaje a cargo de Rivera colapsa e inunda corredor 5 de Mayo

El Ciudadano · 27 de mayo de 2024

Los propietarios de los negocios aledaños, transeúntes y usuarios en redes sociales denunciaron el brote de aguas residuales



El **corredor 5 de Mayo**, entre la 2 y 4 Oriente-Poniente de la ciudad de Puebla, **se inundó de aguas negras tras el colapso de drenaje**, cuya obra fue inaugurada en 2022 por el entonces alcalde y ahora candidato opositor a la gubernatura, **Eduardo Rivera Pérez**.

Podría interesarte: Lluvia en Puebla deja pérdidas millonarias a locatarios del centro

Durante el mediodía de este lunes 27 de mayo, transeúntes **reportaron el brote de aguas residuales** que **se esparcieron sobre toda la calle frente a diversos comercios** establecidos tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Esta obra fue realizada en marzo de 2022 por el entonces presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, como parte de la rehabilitación del corredor de 5 de Mayo, en donde se realizaron diversos trabajos integrales y la colocación de ocho estatuas de poblanos reconocidos, con una inversión que rebasó los 37.5 millones de pesos.

Los propietarios de los negocios aledaños, transeúntes e inclusive usuarios en redes sociales **denunciaron** que el colapso del drenaje trae consigo diversas afectaciones y contaminación, por lo que exigieron a las autoridades atender sus quejas lo más pronto posible.

Momentos más tarde, personal de **la empresa Agua de Puebla arribó para acordonar el lugar y llevar a cabo los trabajos correspondientes** para su rehabilitación.

Minutos antes, el titular de **Protección Civil Municipal**, **Gilberto González Labastida**, indicó que la dependencia a su cargo sólo atienden los reportes de este tipo para canalizarlos a la concesionaria, por lo que **no puede intervenir de manera autónoma**.

Ilustración: Iván Rojas

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

→ https://bit.ly/3tgVlSo

https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com



Fuente: El Ciudadano