[FOTOS] Así se ven los escombros del Titán, el sumergible que implosionó en su travesía al Titanic

El Ciudadano · 29 de junio de 2023

Los restos del vehículo submarino serán analizados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para determinar las causas del accidente. Por el momento, la Guardia Costera informó el hallazgo de posibles restos humanos en los escombros.



Este miércoles llegaron al puerto de San Juan de Terranova los restos del sumergible Titán, el vehículo submarino que implosionó en su travesía al Titanic. Los escombros fueron transportados y depositados en tierra canadiense por el barco Horizon Arctic, propiedad de la empresa dueña de la nave nodriza desde la cual partió el Titán el pasado 18 de junio.

Según informaron autoridades de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, los restos serán analizados en detalle para determinar las causas específicas de la implosión y hacer recomendaciones para prevenir futuros accidentes.

Cabe destacar que la Guardia Marina de Estados Unidos también informó el hallazgo de **posibles restos** humanos en los escombros del Titán, los cuales también serán analizados **para confirmar que se trata** de los pasajeros que perdieron la vida el 18 de junio.



Hallan restos humanos entre los escombros del sumergible Titán

A continuación te dejamos las fotografías de **los restos del sumergible Titán:**



El barco Horizon Arctic transporta los restos del sumergible Titan por el océano atlántico. Foto: **DAVID HISCOCK (REUTERS)**

El barco Horizon Arctic desembarca en el puerto San Juan de Terranova, Canadá, para depositar los restos del Titán. Foto: ASSOCIATED PRESS/LAPRESSE PAUL DALY (APN)

Guardia Costera recibe los restos del Titán. Foto: ASSOCIATED PRESS/LAPRESSE PAUL DALY (APN)

Guardia Costera recibe los restos del Titán. Foto: ASSOCIATED PRESS/LAPRESSE PAUL DALY (APN)

Guardia Costera recibe los restos del Titán. Foto: EUROPA PRESS/CONTACTO/PAUL DALY (EUROPA PRESS/CONTACTO/PAUL DALY) Fuente: El Ciudadano